


Návod na montáž 3D PVC obkladov

PODKLAD

- Lepený povrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Prípadnú usadenú vodu je nutné najprv z povrchu zotrieť. Pomocou vhodného čističa odstráňte z povrchu prach a nečistoty, prípadne povrch obrúste, zotrite prach a napenetrujte. V prípade potreby pred aplikáciou zakryte plochy okolo spoja fóliou alebo páskou. Skontrolujte príľnavosť povrchových náterov. Vytvrdenie spoja závisí od prítomnosti vlhkosti (vzdušnej alebo z podkladu).

LEPENIE

- Pred nalepením obkladov odporúčame skontrolovať všetky kusy v balení. Dôkladne skontrolujte odtieň obkladov, ktorý sa musí na každom kuse zhodovať.
- 3D PVC obklad sa lepí zväčša montážnym lepidlom (v kartuši), alebo nízkoexpanznou polyuretánovou montážnou penou.
- Odrežte špičku kartuše nad závitom. Naskrutkujte plastovú špičku (nie je potrebné ju zrezávať) a vložte kartušu do pištole. Naneste lepidlo na zadnú stranu obkladu, najlepšie na styčnú plochu obkladu so stenou a to po obvode, ale aj do stredu obkladu. Priložte obklad ku stene a jemne ho na stenu natlačte. Práce vykonávajte pri teplote od +5 °C do +40 °C. Čerstvé zvyšky lepidla ihneď odstráňte pomocou vody s veľkým množstvom čistiaceho prostriedku. Vytvrdené lepidlo je možné odstrániť len mechanicky.
- S jedným lepidlom (kartuša) by ste mali za normálnych okolností nalepiť približne 4 až 6 kusov obkladu. Množstvo použitého lepidla sa nedá presne vypočítať, nakoľko závisí od typu steny a hustoty nanášania lepidla.




PVC obklad
98x46 cm

Pri PVC obkladoch rozlišujeme lepenie na rovnú stenu a lepenie na nerovnú stenu.

Pri lepení na rovnú stenu stačí lepidlo nanášať bodovo na rohy obkladu a zopár bodov aj do stredu obkladu.

Predpokladaná spotreba montážneho lepidla je **50g** na **1 kus** obkladu.



PVC obklad
98x46 cm

Pri lepení na nerovnú stenu sa montážne lepidlo nanáša na tzv. hadíky. Lepidlo je potrebné naniesť po celom okraji obkladu a taktiež zopár pásov aj cez stred obkladu.

Predpokladaná spotreba montážneho lepidla je **150g** na **1 kus** obkladu.

REZANIE/STRIHANIE

- 3D PVC obklad sa dá jednoducho strihať nožnicami alebo s ostrým nožíkom rezať. Pre presné rezanie odporúčame použiť kovové pravítko s držadlom.
- Pokiaľ chcete aby do seba jednotlivé obklady dokonale zapadali, odporúčame prispôbiť resp. obstrihať kraje obkladu tak, aby pri lepení jednotlivých kusov neboli veľké špáry.

ÚDRŽBA

- 3D PVC obklady sú 100 % vodeodolné, čiže je možné ich čistiť vlhkou handrou alebo hubkou. V prípade veľkého znečistenia môžete použiť aj čistiaci prostriedok. Panely sú vyrobené z materiálov s veľmi dlhou životnosťou. Predpokladaná životnosť panelov pri normálnom používaní (opotrebovaní) je minimálne 50 rokov.

NEODPORÚČA SA!

- Lepiť obklad na nesúdržný a plesnivý podklad.
- Lepiť obklad lepidlom, ktoré na to nie je určené, ako napr. lepidlo s rozpúšťadlami, lepidlo na polystyrén, lepidlo na papier,
- Utierať/umývať obklad látkami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, abrazíva, farbivá,
- Umiestniť obklad na slnečné miesto nakoľko obklad nie je stabilizovaný voči UV žiareniu.
- Umiestniť obklad na miesto, kde klesá teplota pod bod mrazu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na tel. číslo **0911 322 727**, alebo e-mailom na info@lacne-obklady.sk.